Mäter i Sverige AB i samarbete med:

OVK CENTER

# Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

| Referens nr: | A |
|---|---|
| Plats för stämpel | |

## A1 - Byggnad

| Fastighetsbeteckning | Byggnadens adress | Postnr | Ort |
|---|---|---|---|
| Bäckkällan 16 | Kransbindarvägen 8 | 126 36 | Hägersten |
| **Byggnadsägaren** | **Postadress** | **Postnr** | **Ort** |
| Brf Kransbindaren | Kransbindarvägen 8 | 126 36 | Hägersten |
| **Faktureringsadress** | **Postadress** | **Postnr** | **Ort** |
| Brf Kransbindaren | Kransbindarvägen 8 | 126 36 | Hägersten |

| Fastighetsansvarig/Förvaltare | Telefonnr | Fax / e-post |
|---|---|---|
| Maria Rundqvist | 073-392 59 23 | info@kransbindaren.se |

| Internt byggnadsnamn | Internt byggnadsnr | Verksamhet | BRA i $m^2$ | Ant. Lgh | Ant. lokaler |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brf | | 47 | 6 |

## A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

| Systemnr | Bes.kat. | Besiktningsdatum | Besiktnings resultat | Ombesiktning datum | Nästa ordinarie besiktningsdatum | Bilaga (B-sida) | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-47 | 2 | 2024-06-11 | G | 2025-12-03 | 2030-06-11 | B1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

## A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Efterkontroll av åtgärder utförda under 2025.

| Besiktningsman | Telefon nr | Fax / e-post |
|---|---|---|
| Erik Nilsson | 070-095 73 03 | erik@materflode.se |

| Företag | Postadress | Postnr | Ort |
|---|---|---|---|
| Mäter i Sverige AB | Ellahagsvägen 28 | 187 32 | Täby |

| Certifieringsorgan | Cert.nummer | Giltighetstid | Behörighetsnivå |
|---|---|---|---|
| SP Certifiering | SC1021-16 | 2025-04-07 | K |

| Ort, Datum för underskrift | Namnteckning |
|---|---|
| Stockholm 2025-12-05 | |

# Besiktningsprotokoll

| Referensnummer | Systemnummer | |
|---|---|---|
| | 1-47 | B1 |

Obligatorisk Ventilationskontroll

**B1**

| Fastighetsbeteckning | Internt byggnadsnr | Systemtyp | Bes kat(0-2) | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Bäckkällan 16 | | F | 2 | G |

**Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet**

**B2**

| | Systemdel | Fläkttyp | Inst.år | Placering | Proj.flöde | Uppmätt flöde | Betjänar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essvent 1-47 | F | | Kryddhylla | Saknas | Delflöden | Lägenheter kök/bad |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

**B3**

| | Handlingar | Pos | Anmärkningar | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Handlingar** | | | |
| 1.1 | ☐ Ritningar | | För detaljer om luftflöden och anmärkningar, se separat luftflödesprotokoll | |
| 1.2 | ☐ DU-instruktioner | | | |
| 1.3 | ☑ Föregående OVK-protokoll | | Efterkontroller utförda löpande under 2025, inga kvarstående 2or. | |
| 1.4 | ☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll | | | |
| 1.5 | ☐ Övrigt | | | |
| 2 | **Föroreningar** | | | |
| 2.1 | ☑ Uteluftskanal | | | |
| 2.2 | ☐ Filterdel | | Märkeffekt: 0,105 kW / Essvent | |
| 2.3 | ☐ Batterier | | | |
| 2.4 | ☐ VVX | | Drifttid: Dygnet runt | |
| 2.5 | ☑ Fläktdel | | | |
| 2.6 | ☑ Kanaler | | | |
| 2.7 | ☑ Don | | | |
| 2.8 | ☑ Rensningsmöjligheter | | | |
| 2.9 | ☑ Fläktrum | | | |
| 2.10 | ☐ Övrigt | | | |
| 3 | **Funktioner** | | | |
| 3.1 | ☐ Filterdel | | | |
| 3.2 | ☐ Batterier | | | |
| 3.3 | ☐ VVX | | | |
| 3.4 | ☐ Spjäll | | | |
| 3.5 | ☑ Styr/Regler/Övervakning | | | |
| 3.6 | ☑ Fläktar | | | |
| 3.7 | ☑ Luftflöden | | | |
| 3.8 | ☑ Kanaler | | | |
| 3.9 | ☑ Don | | **Möjliga energibesparande åtgärder i systemet** | |
| 3.10 | ☐ Övrigt | | 0. Inga energibesparande åtgärder | |
| 4 | **Klimat** | | | |
| 4.1 | ☑ Temperatur | | | |
| 4.2 | ☑ Odör | | | |
| 4.3 | ☑ Drag | | | |
| 4.4 | ☑ Ljud | | | |
| 4.5 | ☑ Brukarsynpunkter | | | |
| 4.6 | ☐ Övrigt | | | |

| Uppdragstyp | Bilagor | Bil. Beteckn. | Besiktning | Datum |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 1:a besiktning | ☐ C: Anmärkning | | Förra besiktn | |
| ☐ Återkommande besiktning | ☐ D: Åtgärder | | Denna besiktn | 2024-06-11 |
| ☑ Ombesiktning | ☑ L: Flöde/Driftid/Effekt | Luftfl. Prot. | Nästa besiktn | 2030-06-11 |
| ☐ Utökad kontroll | ☐ E: Aggregatprot | | Ombesiktn | 2025-12-03 |
| ☐ Egenkontroll | ☑ Intyg | | Underskrift | |

# INTYG

**Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)**
**enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad**

| Fastighetsbeteckning | | Adress |
|---|---|---|
| Bäckkällan 16 | | Kransbindarvägen 8 |
| **Internt byggnadsnamn** | | |
| | | |
| **Systemnr** | | |
| 1-47 | | |
| **Besiktningsman** | **Besiktningsdatum** | **Ort, Datum för underskrift** |
| Erik Nilsson | 2024-06-11 | Stockholm, 2025-12-05 |
| **Resultat av kontrollen** | **Nästa besiktning datum** | **Namnteckning** |
| Godkänt | 2030-06-11 | |
| **Företag** | **Behörighetsnivå** | **Cert.organ** **Cert.nr** |
| Mäter i Sverige AB | K | SP Certifiering SC1021-16 |

**Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd**

**Efterbesiktning urförd 2025-12-05**

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*