Mäter i Sverige AB i samarbete med:

OVK CENTER

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

Referens nr:	A
Plats för stämpel	

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Bäckkällan 16	Kransbindarvägen 8	126 36	Hägersten
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Brf Kransbindaren	Kransbindarvägen 8	126 36	Hägersten
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Brf Kransbindaren	Kransbindarvägen 8	126 36	Hägersten

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post
Maria Rundqvist	073-392 59 23	info@kransbindaren.se

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m^2	Ant. Lgh	Ant. lokaler
		Brf		47	6

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1-47	2	2024-06-11	EG	2024-12-11	2030-06-11	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Erik Nilsson	070-095 73 03	erik@materflode.se
Företag	**Postadress**	**Postnr** / **Ort**
Mäter i Sverige AB	Ellahagsvägen 28	187 32 Täby

Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
SP Certifiering	SC1021-16	2025-04-07	K

Ort, Datum för underskrift	Namnteckning
Stockholm 2024-06-11	

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	1-47	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Bäckkällan 16		F	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	Essvent 1-47	F		Kryddhylla	Saknas	Delflöden	Lägenheter kök/bad
2							
3							
4							
5							

B3

	1 Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	☐ Ritningar		För detaljer om luftflöden och anmärkningar, se separat luftflödesprotokoll	
1.2	☐ DU-instruktioner			
1.3	☑ Föregående OVK-protokoll			
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll		Anmärkningar finns!	2
1.5	☐ Övrigt			
2	**Föroreningar**			
2.1	☑ Uteluftskanal			
2.2	☐ Filterdel		Märkeffekt: 0,105 kW / Essvent	
2.3	☐ Batterier			
2.4	☐ VVX		Drifttid: Dygnet runt	
2.5	☑ Fläktdel			
2.6	☑ Kanaler			
2.7	☑ Don			
2.8	☑ Rensningsmöjligheter			
2.9	☑ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt			
3	**Funktioner**			
3.1	☐ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☑ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☑ Fläktar			
3.7	☑ Luftflöden			
3.8	☑ Kanaler		**Möjliga energibesparande åtgärder i systemet**	
3.9	☑ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	**Klimat**			
4.1	☑ Temperatur			
4.2	☑ Odör			
4.3	☑ Drag			
4.4	☑ Ljud			
4.5	☑ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn	
☑ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2024-06-11
☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2030-06-11
☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn	2024-12-11
☐ Egenkontroll	☑ Intyg		Underskrift	

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress
Bäckkällan 16		Kransbindarvägen 8
Internt byggnadsnamn		
Systemnr		
1-47		
Besiktningsman	**Besiktningsdatum**	**Ort, Datum för underskrift**
Erik Nilsson	2024-06-11	Stockholm, 2024-06-19
Resultat av kontrollen	**Nästa besiktning datum**	**Namnteckning**
EG	2030-06-11	
Företag	**Behörighetsnivå**	**Cert.organ** **Cert.nr**
Mäter i Sverige AB	K	SP Certifiering SC1021-16

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden